



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDITED

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA

40056 CREPELLANO - BO

Offerta n° 0030 del 16/01/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: SZ1501000000005		Data Vs. DDT: 15/01/2015		Altri Rif.: POTENZA	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000007213	MOTORE BAUMULLER GNA180LV N.92102973 KW.1,9-65 G.50-2500 V.40-460 A.155 Ve.310/210 Ae.2,85/2	KW.1,9-65	SEGATRIC E SM ID1272	92102973	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE NUOVO TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	6100		6100
Nr	1	NU 213 ECP			
Nr	1	6210-2RS1/C3 REVISIONE STATORE CON RIPARAZIONE USCITE RIPARAZIONE DI ENTRAMBE LE SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	8	SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO SPAZZOLE 8+8X25X40 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 6.100,00 + I.V.A.

Consegna 2/3SETTIMANE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.120GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.