



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 20/03/2017

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA
40056 CREPELLANO (BO)

Verbale n° 9497 Motore n° 5000012468 Matricola ZT337155
Comm. n° 20160976 Specifiche: MOTORE AEG CAM250MY4R1B6 S1 N.ZT337155 KW.37 G.1465 V.380 A.75 IP.23 -
INDOTTO V.175 A.128

KW.37

Cuscinetto L.C.: NU316 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 32 Ampere, 1497 Giri.
Il motore monta N°6 Spazzole Tp.CG651 (16 x 32 x 40).

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot. 0.07 - Stat. 0.1	Rot.>1999 - Stat.>1999
FASE V	Rot. 0.07 - Stat. 0.1	Rot.>1999 - Stat.>1999
FASE W	Rot. 0.07 - Stat. 0.1	Rot.>1999 - Stat.>1999

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: OK
Avv. Revis.: _____
Altro: OK

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1497

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 3
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1497
DBC: 1497
DBM: 1497

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI