



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
email: amministrazione@rem-motori.it  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister  
**ACCREDIA**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, li 31/05/2016

Spett.le  
ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO  
AZIONISTA  
V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA  
40056 CREPELLANO ( BO )

Verbale n° 9161 Motore n° 5000013057 Matricola EJ594185707002  
Comm. n° 20160335 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH6137-4NF46-Z N.EJ594185707002 KW.18,5 KW.28 G.1500/8000  
A.53 COD.117

### NOTE:

Il motore monta Cuscinetti: Lato Comando: 2209ECP/C3, 6209/C3. Lato opposto Comando: 6209 2RS/C3.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Collaudo a Vuoto: Senso di rotazione oraria: 3000 Giri, 12 Ampere.

Senso di rotazione antioraria: 300 Giri, 12 Ampere.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.6	>1999	<b>1000</b>	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.6	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.6	>1999		Avv. Revis.: <b>OK</b>
				Altro: _____

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: **ERN 1387- 2048 Imp.**

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: **0,6**

Lato Opp. Comando: **0,6**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: <b>20</b>	DBI: <b>20</b>	DBI: <b>3000</b>
	DBC: <b>3</b>	DBC: <b>4</b>	DBC: <b>3000</b>
	DBM: <b>11</b>	DBM: <b>12</b>	DBM: <b>3000</b>

SURGE TEST  
**2Vn+1000** ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**