



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 29/06/2016

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA

40056 CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 9193

Motore n° 5000013075

Matricola EK780734703001

Comm. n° 20160368

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7163-2NF030-DJ0 N.EK780734703001 KW.30-45 G.1500-5500 V.319
A.72-102 Hz.50,9 COD.415

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Collaudo a vuoto: Senso di rotazione oraria: 1500 Giri, 2 Ampere. Senso di rotazione antioraria: 1500 Giri, 2 Ampere.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

MEGGER
VOLTS

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ERN 1387 2048 Imp./Giro**

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.8**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **23**

DBI: **22**

DBI: **1500**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **1500**

DBM: **12**

DBM: **13**

DBM: **1500**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI