

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it





Verbale di collaudo Servomotore Patrica, lì 29/06/2016

DBI: **22**

DBC: 5

DBM: 13

ESITO

ΟK

SURGE TEST 2Vn+1000

Spett.le ITALTRACTOR ITM S.P.A. V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA 40056 CRESPELLANO (RO)

					40030 CI	KESPELLANO	(<i>BO</i>)	
Verbale n°	9194	Motore n°	5000013074	Matricola	EK78073470	02001		
Comm. n°	20160367	Specifiche:	MOTORE SIEME A.23	NS 1FK6103-8 <i>i</i>	AF71-1AB0 N.E	EK780734702001 Nm.36/1	6,5 G.3000/3500 V.300	
			Cuscinetto L.C.: 6208 2RS		3 Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3			
NOTE:								
		one termica de						
Collaudo a	ı vuoto: Senso	o di rotazione o	oraria: 3000 Giri	, 1 Ampere.	Senso di rota	zione Antioraria: 3000	Giri, 1 Ampere.	
	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c		ISOLAMENTO VE MASSA Ω	RSO	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PE 60034-1:2		
FASE	U 0 .	.6	>1999		1000	Avv. Nuovo:		
FASE	FASE V 0.6		>1999			Avv. Riparato:	Riparato:	
FASE I	<i>N</i> 0.	6	>1999		Avv. Revis.: OK			
						Altro:		
Nm Motore:				Resolver:				
Nm Freno:			Encoder: ERN 1387 2048 Imp./Giro					
			Tacko i	Feedback:				
_	rado di Vibrazio							
	to Comando: 0.							
Lato Op	p. Comando: 0.							
	Giri/min 30	000						
CUSCIN	IETTO SPM	LATO (COMANDO	LATO (OPP. COMANI	00 0	GIRI/min	

Firma Collaudatore GERARDO LISI

DBI: **3000**

DBC: 3000 DBM: **3000**

MOD 7C06 Pagina 1 di 1

DBI: **20**

DBC: 4

DBM: **12**