



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 12/10/2016

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA
40056 CREPELLANO (BO)

Verbale n° 9332

Motore n° 5000013282

Matricola .EK983795801005

Comm. n° 20160706

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5046-0AF71-1-Z N.EK983795801005 Nm.3,4 G.3000 V.345 A.3,9

Cuscinetto L.C.: 6004 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6000 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 giri, 0.9 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.9 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	6.4	>1999
FASE V	6.4	>1999
FASE W	6.4	>1999
Temperatura collaudo: 20°C		

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore: 3.4

Resolver:

Nm Freno: 3.5

Encoder:

Tacko Feedback: 1FU1030

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.8

Lato Opp. Comando: 0.8

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16

DBI: 15

DBI: 3000

DBC: 5

DBC: 6

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 14

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI