



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 11/01/2017

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA

40056 CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 9424

Motore n° 5000007882

Matricola 881-176

Comm. n° 20160858

Specifiche: MOTORE GOULD M238-Y60Y-900Y-ND SERIAL 881-176 TACH.9,5V.KRPM

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.9	

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: _____
Armat.: _____
Compound: _____
Compensazione: _____

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 9.6 a 1000 Giri

Ripile: 0.5

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L54R

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 4.8 x 15.8 x 20

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	105	1.7		/1000
	120	1.8		/1120

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	105	1.7		/1000
	120	1.8		/1120

SURGE TEST

ESITO

Firma Collaudatore