



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 22/03/2017

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA
40056 CREPELLANO (BO)

Verbale n° **9501** Motore n° **5000013559** Matricola **YFC434385501001**
Comm. n° **20170228** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK6063-6AF71-1TBO N.YFC434385501001 Nm.11 G.3000 MAX.6000
V.276 A.7,9 ENCODER A-32048 V.276 FRENO 2VDC 15,6W.4
Nm.11
Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6204 2 RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.49 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.49 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	2.4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	2.4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	2.4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 16°C				Altro: OK

Nm Motore: **11 a 5 Ampere** Resolver: _____
Nm Freno: **15 Nm** Encoder: **EQN 1325-2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 20	DBI: 19	DBI: 3000
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3000
	DBM: 13	DBM: 11	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI