



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 10/10/2017

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA
40056 CREPELLANO (BO)


Verbale n° **9688** Motore n° **5000011475** Matricola **EK98795801020**
Comm. n° **20170783** Specifiche: SIEMENS 1FT5046-1AF71-1-Z N.EK983795801020 Nm.3,4 G.3000/5500 V.345 A.3,9
Nm.3,4
Cuscinetto L.C.: 6004 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6000 2RS/C3

NOTE:

Collaudo avuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere, Roazionwe antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore mont a portezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	6.3	>1999
FASE V	6.3	>1999
FASE W	6.3	>1999
Temperatura collaudo: 20°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **4**
Nm Freno: **4**

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: **1FU1030**

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 16	DBI: 15	DBI: 3000	
DBC: 2	DBC: 3	DBC: 3000	
DBM: 13	DBM: 14	DBM: 3000	

SURGE TEST
2Vn+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI