



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA
40056 CREPELLANO (BO)

Verbale n° 9707

Motore n° 5000007786

Matricola EL083677301002

Comm. n° 20170807

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2ND02-0BC0 N.EL083677301002 COD 411 100-5300G/min
V327 KW.17-25 Hz34,6

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1000 Giri, 15 Ampere. Rotazione antioraria: 1000 Giri, 15 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.
CODICE 411.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.1	>1999
FASE V	0.1	>1999
FASE W	0.1	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: ERN 1387 2048 Imp.
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4
Lato Opp. Comando: 0.4
Giri/min.: 1000
Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18
DBC: 4
DBM: 14

DBI: 17
DBC: 3
DBM: 12

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI