



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA
40056 CREPELLANO (BO)

Verbale n° **9693** Motore n° **5000005984** Matricola **082236HL002**
Comm. n° **20170772** Specifiche: MOTORE LEROY SOMER PLS280MP-T N.082236HL002 KW.132 G.1475 PESO KG.520

KW.132

Cuscinetto L.C.: NU318ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 23 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.03	>1999
FASE V	0.03	>1999
FASE W	0.03	>1999

Temperatura collaudo: **22°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA