



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 13/02/2018

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA

40056 CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 9806

Motore n° 5000013972

Matricola

Comm. n° 20171013

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2ND02-0BC0 N. EL083627301001 V322 A13/60 KW.17/25
G/min1000/5300

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1000 Giri, 23.3 Ampere. Ritazione antioraria: 1000 Giri, 23.3 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 12°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: ERN1387 2048 Imp.
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1000

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 1000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI