



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le \_\_\_\_\_

ITALTRACTOR ITM S.P.A.  
V.CONFORTINO, 30  
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO -

Offerta n° 0862 del 19/12/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014423	MOTORE SIEMENS 1FT5102-1AF71-1A60 N.J694165703001 Mo27/33Nm Io25/30A Mn25Nm S1 3000G/min Ui369VPTC THERMISTORE 1FU1050-6MF 13,3Mvmin 4900G/min BRAKE EBD 4B 24V-32W			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE DI TIPO BRUSHELESS CONTROL TECHNIQUES COMM.181836 PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON CONTROLLO FASATURA RESOLVER TIPO TYCO V23401-T2G14-E203 CON REGISTRAZIONE DATI DI FASATURA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE STATORE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H+(200C°) ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6206 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6208 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SOSTITUZIONE FRENO BINDER EBD 4B SOSTITUZIONE CONNETTORE DI POTENZA GR2 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI PRIMA DEL COLLADUO CONTROLLO ISOLAMENTO, CONTROLLO FASATURA DI EVENTUALE RETROAZIONEALIMENTAZIONE DEL MOTORE, CONTROLLO DEI VALORI DI RESISTENZA DELLE FASI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	1185		1185



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.  
V.CONFORTINO, 30  
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO -

Offerta n° **0862** del **19/12/2018**

Totale preventivo € 1.185,00 + I.V.A.

*Consegna con trasporto a Vostro carico*

*Modalità di pagamento: R.B.120GG. D.F.F.M.*

*Validità 30GG*

*Con l'occasione porgiamo distinti saluti.*

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.