



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 27/02/2018

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.
CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 9811

Motore n° 5000014057

Matricola

Comm. n° 20180152

Specifiche: SIEMENS 1FT5066-0AG71-1-Z N.EK164168801003 Nm5,5 4000G/min V372 A7,9

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6003 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.8 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.8 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.6	>1999
FASE V	1.6	>1999
FASE W	1.6	>1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: 6
Nm Freno: 15

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: 1FU1050-6NG

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 17

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI