



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/11/2017

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE
INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale
Zona Industriale - Viale Austria
73100 LECCE (LE)

Verbale n° 9743

Motore n° 5000013862

Matricola

Comm. n° 20170798

Specifiche: ASYN ROTOR LS225M N.00281806 KW.24/34 V380 A67 G/min734/1486 FRENO 180V A0,56

Cuscinetto L.C.: 6314/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Bassa Velocità 380 Volt, 47 Ampere, 735 Giri. Alta velocità: 380 Volt, 16.4 Ampere, 1490 Giri.
Collaudo freno con raddrizzatore: 180 Volt c.c. 1,2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.16	>1999
FASE V	0.16	>1999
FASE W	0.17	>1999

Temperatura collaudo: 21

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: 275

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 19
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1490
DBC: 1490
DBM: 1490

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI