



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 04/12/2017

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE
INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale
Zona Industriale - Viale Austria
73100 LECCE (LE)

Verbale n° 9751

Motore n° 5000013861

Matricola

Comm. n° 20170797

Specifiche: CANTONI 2SG 315S4 N.899286 KW.110 150HP V380 A195 G/min1475

Cuscinetto L.C.: NU 318/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3

PROVA MOTORE V.400 12A COLLEGATO A STELLA IL FRENO HA PIU' DI 250Nm

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999

Temperatura collaudo: 8°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000V

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,6

Giri/min.: 1475

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1475

DBC: 1475

DBM: 1475

SURGE TEST
2V+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI