

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
 Oskar-Messter-Str. 19-21
 85737 Ismaning, Germany




Informazioni file

Nome:	Estatore fumi commesa 20190422
Nome utente:	Administrator


Descrizione

Componente:	Tipo:	Nome:	Montaggio:
Macchina A:	Ventilatore	Pompa 1	2 Cuscinetti
Giunto 1:	Standard		
Macchina B:	Motore	Motore 2	4 Piedi


Dimensioni (grafico)



Macchina A: Cuscinetto 1



Macchina A: Cuscinetto 2



Dimensioni	
<i>Giunto 1:</i>	
Diametro giunto	152 [mm]
Distanza alla macchina sinistra	--- [mm]
Distanza alla macchina destra	375 [mm]
RPM	1500 [RPM]
<i>Macchina A:</i>	
Lunghezza	0 [mm]
<i>Macchina B:</i>	
Lunghezza	455 [mm]

Risultato Grafico

Dimensioni Mancanti

Result graph

Correzioni		
	<i>verticale</i>	<i>orizzontale Unità</i>
<i>Macchina A:</i>		
Macchina stazionaria		
<i>Macchina B:</i>		
Piede 1	0,03	0,10 [mm]
Piede 2	0,03	0,14 [mm]

Risultati Giunto		
	<i>verticale</i>	<i>orizzontale Unità</i>
<i>Giunto 1:</i>		
<i>Effettivo meno specifica</i>		
Apertura	0,00	0,02 [mm]
Spostamento	-0,04	-0,06 [mm]
<i>Attuale</i>		
Apertura	0,00	0,02 [mm]
Spostamento	-0,04	-0,06 [mm]

Activity
No activities

Alarms
No alarms