



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 13/02/2017

Spett.le

M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.

VIA TAGLIAMENTO, 18

03100 FROSINONE

(FR)

Verbale n° 9455

Motore n° 5000012824

Matricola 03358344 SN.0062054-44/2006

Comm. n° 20160688

Specifiche: POMPA ABS AFTP1049.2-M60/4 N.03358344 SN.0062054-44/2006 KW.7,2 G.1450 V.400/695 A.12,8

Cuscinetto L.C.: 3307-DB-2HRS-TVH

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2 RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 5.5 Ampere, 1480 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.3	>1999
FASE V	1.3	>1999
FASE W	1.3	>1999

Temperatura collaudo: 14°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1480

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 15
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 14
DBC: 3
DBM: 12

GIRI/min
DBI: 1480
DBC: 1480
DBM: 1480

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI