



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 28/07/2016

Spett.le

M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.

VIA TAGLIAMENTO,18

03100 FROSINONE

(FR)

Verbale n° 9238

Motore n° 5000013187

Matricola

Comm. n° 20160554

Specifiche: MOTOREKSB TIPO 180L KW.22 GIRI 1465 V.400 A.41,5

Cuscinetto L.C.: 6210 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 21 Ampere, 1470 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999
FASE V	0.6	>1999
FASE W	0.6	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK** _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3** _____

Lato Opp. Comando: **0.3** _____

Giri/min.: **1470** _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **17** _____

DBC: **3** _____

DBM: **13** _____

LATO OPP. COMANDO

DBI: **17** _____

DBC: **5** _____

DBM: **14** _____

GIRI/min

DBI: **1470** _____

DBC: **1470** _____

DBM: **1470** _____

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI