R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister ACCREDIA

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/05/2016

Spett.le
M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.
VIA TAGLIAMENTO,18
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° **9140** *Motore n°* **5000012825** *Matricola*
Comm. n° **20150880** *Specifiche:* POMPA SENZA TARGA

NOTE:
Collaudo a vuoto: 400V 8.4A 1500Giri
La Pompa Monta Cuscinetti: Lato Comando 3308 2RSI, Lato Opposto Comando: 6307 2RS/C3.
Lo statore monta protezione termica del tipo Klixon N.C.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	**2,1**	**>1999**
FASE V	**2,1**	**>1999**
FASE W	**2,1**	**>1999**

MEGGER VOLTS: **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Avv. Nuovo:
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore:
Nm Freno:
Resolver:
Encoder:

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3
Lato Comando: **0,5**
Lato Opp. Comando: **0,4**
Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI:	**16**	**15**	**1500**
DBC:	**3**	**5**	**1500**
DBM:	**11**	**13**	**1500**

SURGE TEST	ESITO
2Vn+100	**OK**

Firma Collaudatore
BERNARDO FRATANGELI