



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/10/2017

Spett.le
MADE S.R.L.
VIA TOR CHIESACCIA
00134 ROMA (ROMA)

Verbale n° **9683** Motore n° **5000013840** Matricola
Comm. n° **20170758** Specifiche: SIEMENS 1FK7060-5AF71-1DB2 N.YF X516631902001 Mo6nm Io4,5A 7200G/min

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.6	>1999
FASE V	2.6	>1999
FASE W	2.6	>1999
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **5**
Nm Freno: **18**

Resolver: _____
Encoder: **ERN 1387 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 19	DBI: 3000	
DBC: 3	DBC: 4	DBC: 3000	
DBM: 12	DBM: 14	DBM: 3000	

SURGE TEST
2Vn+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI