



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 08/02/2018

Spett.le

MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A.

VIA BAIONA, 141

48123 RAVENNA

(RA)

Verbale n° 9799

Motore n° 5000013929

Matricola

Comm. n° 20170913

Specifiche: MOTORE SICME NP250 NS5 PVA/B3 0159/96/1 P225 1220G/min ARM400/613 CAMP220
CAMP11,9 1996/*06 CUSCINETTI NU2220-ECC3 6318-C3

Cuscinetto L.C.: NU2220 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON + PT100.

Collaudo Ventilatore: 400 Volt, 4.7 Ampere, 2840 Giri. Resistenza fasi misurata 1.8 Ohm.

Isolamento Ventilatore a 1000 Volt >1999Mohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	14.5	Indotto: 675 Eccitazione: 1380 Armat.: 920 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG389P Q.tà spazzole: 16 Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 50	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 17 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 17 DBC: 5 DBM: 13	DBI: 1000 DBC: 1000 DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.5	170	11.9/297
	200	9	173	11.9/593
	400	10.8	175	11.9/1208

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.5	176	11.9/298
	200	8.9	178	11.9/595
	400	10.8	180	11.9/1207

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI