



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 09/01/2017

Spett.le

MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc.tà

Unipersonale

VIA ARASCIARRA, SNC

03025 MONTE SAN GIOVANNI (FR)

Verbale n° 9413

Motore n° 5000013284

Matricola N.5083

Comm. n° 20160712

Specifiche: MOTORE SELENA MVQ63 30 2 14 5 N.5083 V.135 A.3,5 Hz100 WATT 785 GIRI 3000 CON RESOLVER

W.785

Cuscinetto L.C.: 6203 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3


NOTE:

collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1500 Giri, 1.35 Ampere. Rotazione antioraria: 1500 Giri, 1.35 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	9	>1999
FASE V	9	>1999
FASE W	9	>1999

Temperatura collaudo: 12°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: **Tamagawa BRX TS2640N362**
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **11**
DBC: **5**
DBM: **13**

DBI: **11**
DBC: **4**
DBM: **12**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI