



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDIA

L'UNICO ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 06/05/2016

Spett.le

MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL

VIA ARASCIARRA, SNC

03025 MONTE SAN GIOVANNI (FR)
CAMPANO

Verbale n° 9145

Motore n° 5000013052

Matricola 583/85

Comm. n° 20160328

Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA A180M/2 N.583/85 KW.30 G.2800 V.380 A.56 SERVS1

NOTE:

Il motore monta Cuscinetti: Lato Comando: 6212 2RS/C3, Lato opposto Comando: 6211 2RS/C3.

I Valori di vibrazione macchina sono stati rilevati con chiavetta intera.

Collaudo a Vuoto: 400 Volt, 19 Ampere, 2900 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,3	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0,3	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0,3	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: **0,8**

Lato Opp. Comando: **0,8**

Giri/min.: **2900**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **24**

DBI: **23**

DBI: **2900**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **2900**

DBM: **12**

DBM: **11**

DBM: **2900**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI