



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 17/08/2018

Spett.le

MONDOPLASTICO SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 9939

Motore n° 5000014276

Matricola

Comm. n° 20180563

Specifiche: MOTORE CEAR MGL80L N.25828 DEL 1990 KW.3,42 V440 Vecc Aecc1,25 2490G/min

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6303 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXIN N.C.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 0.4 Ampere. Cuscinetti 6201 2RS/C3

Spazzole dinamo tachimetrica al 60%.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
2,5	140

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V: **60.3 Volt a 1000 Giri**
Riple: **1.4 Volt**
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **EG571**
Q.tà spazzole: **2**
Mis. spazzole: **10 x 16 x 23.5**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: **2.5**
Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **11**
DBC: **5**
DBM: **13**

DBI: **9**
DBC: **3**
DBM: **12**

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
33	100	0.5	176	1.25/550
69	200	0.6	178	1.25/1150
150.7	440	0.7	179	1.25/2500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
33	100	0.5	181	1.25/550
69.2	200	0.6	182	1.25/1154
150.6	440	0.7	184	1.25/2498

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI