



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 17/08/2018

Spett.le

MONDOPLASTICO SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 9940

Motore n° 5000014279

Matricola

Comm. n° 20180567

Specifiche: MOTORE CEAR MGL80M N.25826 DEL 1990 KW.3,4 V400 A10,3 Vecc220 Aecc1
2470G/min

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6303 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 0.5 Ampere. Cuscinetti 6201 2RS/C3.

Spazzole dinamo tachimetrica al 30% da sostituire al più presto.

Per la rotazione oraria vista lato giunto il motore deve essere collegato con A+ H- J- K+

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
2,5	185

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: **60.7 Volt a 1000 Giri**

Ripile: **1.5 Volt**

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG571**

Q.tà spazzole: **2**

Mis. spazzole: **10 x 16 x 24**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **11**

DBC: **4**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **9**

DBC: **3**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
39.6	100	0.5	186	1/655
79.2	200	0.6	188	1/1306
159	400	0.7	200	1/2621

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
39.7	100	0.5	201	1/658
79.2	200	0.6	202	1/1307
159.2	400	0.7	204	1/2624

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI