




Date/Time 21/12/2020 09:41:54

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 09:18:05

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA K\CILINDRO 2\MOTORE\M1V\103 Spettro macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= 48,50	(48,58) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 3,14	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2915	
RMS	Y [mm/s]	= 3,16	

Data	Ora	Evento	Commento
03/11/2020	15:17:49	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:16	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:39	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 21/12/2020 09:41:54 Page 2 of 2

23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:43	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:27	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	48,50	3,14
2	97,00	0,11
3	100,00	0,11
4	145,25	0,09
5	25,50	0,09
6	2,25	0,07
7	27,50	0,06
8	18,50	0,06
9	24,50	0,06
10	39,50	0,06