




Date/Time 21/12/2020 11:21:51

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 12:48:53

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA SS12 CALANDRA L\POMPA\M2V\103 Spettro macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= 147,25	(49,00) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 6,61	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2940	
RMS	Y [mm/s]	= 7,20	

Data	Ora	Evento	Commento
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.



31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:45	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	147,25	6,61
2	294,50	2,37
3	442,00	0,75
4	343,75	0,61
5	49,00	0,45
6	392,75	0,36
7	300,25	0,30
8	98,25	0,29
9	736,50	0,26
10	589,25	0,26