




Date/Time 21/12/2020 11:32:05

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 15/01/2020 10:13:16

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA SS912 STACCO 9-11 CALANDRA L\POMPA\M1A\103 Spettro macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= 148,25	(49,40) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 2,97	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2964	
RMS	Y [mm/s]	= 3,33	

Data	Ora	Evento	Commento
21/12/2020	11:31:10	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2980, nuovo rif. 2964.
21/12/2020	11:30:43	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2985, nuovo rif. 2980.
21/12/2020	11:30:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2993, nuovo rif. 2985.



21/12/2020	11:30:04	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2940, nuovo rif. 2993.
21/12/2020	08:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:45	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	148,25	2,97
2	98,75	0,79
3	296,50	0,58
4	1184,50	0,50
5	197,75	0,45
6	247,00	0,38
7	346,00	0,23
8	100,00	0,22
9	49,50	0,22
10	303,50	0,21