




Date/Time 21/12/2020 14:17:57

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 14:20:55

REM\MONDOPLASTICO\BAMBURY\MOTORE\M2H1003 SPETTRO MACCHINA 400 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 25,00	(24,67) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 6,48	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [mm/s]	= 6,58	

Data	Ora	Evento	Commento
03/01/2020	13:56:35	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:30	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:55	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:43	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 21/12/2020 14:17:57

Page 2 of 2

08/01/2019	08:52:25	Misura mancante	Misura mancante.
14/11/2018	17:17:25	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	Y [mm/s]
	X [Hz]	
1	25,00	6,48
2	12,50	0,59
3	50,00	0,48
4	100,00	0,27
5	78,50	0,24
6	37,50	0,21
7	21,13	0,18
8	87,50	0,16
9	300,00	0,16
10	66,50	0,15