




Date/Time 21/12/2020 14:36:46

Page 1 of 2

REM\MONDOPLASTICO\POMPA 1 MANDATA ACQUA FRIGO UTENZE\MOTORE\M1H\101 Valore globale
vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 18/12/2020 15:02:43	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 6,17	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	18 kW
			Velocità	2940 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/12/2020	08:22:05	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 18/12/2020 15:02:43
03/11/2020	15:17:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 21/12/2020 14:36:46 Page 2 of 2

31/05/2019	12:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:27	Misura mancante	Misura mancante.