




Date/Time 21/12/2020 15:05:42

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 15:28:13

REM\MONDOPLASTICO\POMPA ACQUA RAFFREDDAMENTO SECONDO GRUPPO\MOTORE\M1H\103
Spettro macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= 48,50	(48,00) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 5,20	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2880	
RMS	Y [mm/s]	= 5,24	

Data	Ora	Evento	Commento
03/11/2020	15:17:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.



03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	48,50	5,20
2	2,75	0,25
3	7,25	0,20
4	2,00	0,19
5	145,25	0,16
6	8,00	0,16
7	3,50	0,12
8	29,25	0,12
9	45,50	0,11
10	100,00	0,10