




Date/Time 21/12/2020 10:36:04

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 10:09:41

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA K\POMPA SECONDO STACCO\MOTORE\M2V\103 Spettro macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= 48,75	(48,08) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 5,29	
Cursore delta	X [Hz]	= 146,25	
	Y [mm/s]	= 0,39	
RPM		= 2885	
RMS	Y [mm/s]	= 5,85	

Data	Ora	Evento	Commento
03/11/2020	15:17:49	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:16	Misura mancante	Misura mancante.



28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	48,75	5,29
2	97,50	2,23
3	188,25	0,76
4	146,25	0,39
5	243,75	0,23
6	100,00	0,18
7	197,50	0,18
8	237,00	0,17
9	195,00	0,17
10	114,25	0,14