




Date/Time 21/12/2020 10:53:35

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 10:21:25

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA K\POMPA TERZO STACCO\MOTORE\M2V\103 Spettro macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= 48,75	(48,08) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 10,17	
Cursore delta	X [Hz]	= 195,00	
	Y [mm/s]	= 2,85	
RPM		= 2885	
RMS	Y [mm/s]	= 11,43	

Data	Ora	Evento	Commento
03/11/2020	15:17:49	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:16	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.



28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	48,75	10,17
2	97,50	3,82
3	195,00	2,85
4	96,75	1,33
5	146,25	1,17
6	487,25	0,52
7	95,00	0,43
8	243,75	0,36
9	193,50	0,32
10	98,25	0,29