

The graph displays vibration velocity v [mm/s] on the y-axis (0 to 40) against time on the x-axis (01/05/2020 to 27/11/2020). The data series are:

- Picco-Picco** (green line): Starts at approximately 28.5 mm/s and increases to about 34.5 mm/s by late November 2020.
- Zero-Picco** (magenta line): Starts at approximately 15 mm/s and increases to about 18 mm/s by late November 2020.
- ISO 10816-3 (Allarme)** (blue line): Starts at approximately 6 mm/s and increases slightly to about 7 mm/s by late November 2020.
- ISO 10816-3 (Avvertimento)** (red line): Starts at approximately 4.5 mm/s and remains relatively flat.
- ISO 10816-3 (Pre Avvertimento)** (yellow line): Starts at approximately 2.5 mm/s and remains relatively flat.

A vertical line at 16 mm/s is labeled 'M'. A data point on the ISO 10816-3 (Allarme) series is labeled '(18/12/2020 10:33:19 / 7,08)'. The RMS value is also indicated.

Cursore Principale	X [mm]	= 18/12/2020 10:33:19	Macchina	MOTORE
Cursore delta	Y [mm/s]	= 7,08	Tipo:	Motore
	X [mm]	= Non Attivo	Classe ISO	Nessuna classe (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	4 kW
			Velocità	2885 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.	
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.	
15/01/2020	11:59:16	Misura mancante	Misura mancante.	
03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.	
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.	
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.	
OMNITREND 2.91				

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 21/12/2020 10:59:37 Page 2 of 2

06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.