




Date/Time 11/08/2021 16:12:06

Page 1 of 2

REM\MONDOPLASTICO\BAMBURY\MOTORE\M2A\101 Valore globale vel. > 600



|                    |          |                       |            |                      |
|--------------------|----------|-----------------------|------------|----------------------|
| Cursore Principale | X []     | = 06/08/2021 06:51:59 | Macchina   | MOTORE               |
|                    | Y [mm/s] | = 5,36                | Tipo:      | Motore               |
| Cursore delta      | X []     | = Non Attivo          | Classe ISO | Gruppo1 (ISO10816-3) |
|                    | Y [mm/s] | = Non Attivo          | Potenza:   | 425 kW               |
|                    |          |                       | Velocità   | 1480 RPM             |

| Data       | Ora      | Evento                          | Commento                                                      |
|------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 06/08/2021 | 16:31:52 | Allarmi trovati nello strumento | Riscontrato allarme sulla misura presa in 06/08/2021 06:51:59 |
| 05/08/2021 | 17:11:45 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |
| 04/01/2021 | 09:47:46 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |
| 03/01/2020 | 13:56:35 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |
| 28/07/2019 | 10:58:30 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |

REM SRL  
Via Ferruccia, 16a  
03010 Patrica FR



Date/Time 11/08/2021 16:12:06 Page 2 of 2

|            |          |                                 |                                                               |
|------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 23/04/2019 | 16:05:22 | Allarmi trovati nello strumento | Riscontrato allarme sulla misura presa in 23/04/2019 15:57:32 |
| 23/04/2019 | 14:11:55 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |
| 23/04/2019 | 11:30:43 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |
| 08/01/2019 | 08:52:25 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |
| 14/11/2018 | 17:17:25 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |
| 27/08/2018 | 12:17:57 | Allarmi trovati nello strumento | Riscontrato allarme sulla misura presa in 27/08/2018 12:11:41 |