




Date/Time 11/08/2021 16:21:54

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/08/2021 06:52:19

REM\MONDOPLASTICO\BAMBURY\MOTORE\IM2A\1003 SPETTRO MACCHINA 400 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 24,63	(24,67) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 6,48	
Cursore delta	X [Hz]	= 73,88	
	Y [mm/s]	= 0,16	
RPM		= 1480	
RMS	Y [mm/s]	= 6,51	

Data	Ora	Evento	Commento
05/08/2021	17:11:45	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:35	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:30	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 11/08/2021 16:21:54 Page 2 of 2

23/04/2019	14:11:55	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:43	Misura mancante	Misura mancante.
08/01/2019	08:52:25	Misura mancante	Misura mancante.
14/11/2018	17:17:25	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	24,63	6,48
2	74,00	0,33
3	49,38	0,23
4	25,50	0,18
5	12,38	0,17
6	123,38	0,16
7	24,25	0,12
8	172,63	0,12
9	102,13	0,12
10	23,63	0,10