




Date/Time 11/08/2021 16:34:08

Page 1 of 2

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA K\POMPA PRIMO STACCO\POMPA\P2H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 06/08/2021 07:23:07	Macchina	POMPA
	Y [mm/s]	= 9,05	Tipo:	Pompa
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Nessuna classe (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	4 kW
			Velocità	2940 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
06/08/2021	16:31:53	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 06/08/2021 07:23:07	
05/08/2021	17:11:44	Misura mancante	Misura mancante.	
04/01/2021	09:47:44	Misura mancante	Misura mancante.	
03/11/2020	15:17:49	Misura mancante	Misura mancante.	
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.	
15/01/2020	11:59:16	Misura mancante	Misura mancante.	

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 11/08/2021 16:34:08 Page 2 of 2

03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.