




Date/Time 11/08/2021 13:50:55

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 05/08/2021 10:46:21

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA SS68 CALANDRA L\MOTOREM1A\103 Spettro macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= 49,50	(49,50) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 6,30	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 6,76	

Data	Ora	Evento	Commento
11/08/2021	13:50:44	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2945, nuovo rif. 2970.
11/08/2021	13:50:19	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2945, nuovo rif. 2945.
06/08/2021	16:31:50	Misura mancante	Misura mancante.



04/01/2021	09:47:45	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2020	08:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,50	6,30
2	99,00	1,90
3	148,50	1,32
4	247,50	0,53
5	100,00	0,39
6	198,00	0,19
7	2,00	0,17
8	75,00	0,17
9	346,50	0,16
10	266,00	0,15