




Date/Time 11/08/2021 12:53:31

Page 1 of 2

REM\MONDOPLASTICO\POMPA 2 ACQUA FRIGO FRIGO \MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 05/08/2021 14:02:14	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 3,07	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	16 kW
			Velocità	2950 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
06/08/2021	16:31:51	Misura mancante	Misura mancante.
05/08/2021	17:11:46	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 05/08/2021 14:02:14
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2020	08:22:05	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 18/12/2020 14:56:15
03/11/2020	15:17:51	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 11/08/2021 12:53:31 Page 2 of 2

15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.