




Date/Time 25/07/2022 11:05:52

Page 1 of 2

REM\MONDOPLASTICO\BAMBURY\MOTORE\M2A\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 20/07/2022 15:26:59	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 7,12	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= 20/07/2022 15:26:59	Classe ISO	Gruppo1 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= 7,12	Potenza:	425 kW
			Velocità	1480 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
21/07/2022	12:57:54	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 20/07/2022 15:26:59	
06/08/2021	16:31:52	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 06/08/2021 06:51:59	
05/08/2021	17:11:45	Misura mancante	Misura mancante.	
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.	
03/01/2020	13:56:35	Misura mancante	Misura mancante.	



28/07/2019	10:58:30	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:22	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 23/04/2019 15:57:32
23/04/2019	14:11:55	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:43	Misura mancante	Misura mancante.
08/01/2019	08:52:25	Misura mancante	Misura mancante.
14/11/2018	17:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
27/08/2018	12:17:57	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 27/08/2018 12:11:41