




Date/Time 21/07/2022 17:43:12

Page 1 of 2

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA K\POMPA PRIMO STACCO\POMPA\P2H\101 Valore globale vel. > 600



| Cursore Principale | X []     | = 20/07/2022 12:39:34           | Macchina                                                      | POMPA                       |
|--------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                    | Y [mm/s] | = 4,58                          | Tipo:                                                         | Pompa                       |
| Cursore delta      | X []     | = Non Attivo                    | Classe ISO                                                    | Nessuna classe (ISO10816-3) |
|                    | Y [mm/s] | = Non Attivo                    | Potenza:                                                      | 4 kW                        |
|                    |          |                                 | Velocità                                                      | 2940 RPM                    |
| Data               | Ora      | Evento                          | Commento                                                      |                             |
| 14/03/2022         | 12:57:42 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |                             |
| 21/12/2021         | 08:51:35 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |                             |
| 06/08/2021         | 16:31:53 | Allarmi trovati nello strumento | Riscontrato allarme sulla misura presa in 06/08/2021 07:23:07 |                             |
| 05/08/2021         | 17:11:44 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |                             |
| 04/01/2021         | 09:47:44 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |                             |
| 03/11/2020         | 15:17:49 | Misura mancante                 | Misura mancante.                                              |                             |

REM SRL  
Via Ferruccia, 16a  
03010 Patrica FR



Date/Time 21/07/2022 17:43:12 Page 2 of 2

|            |          |                 |                  |
|------------|----------|-----------------|------------------|
| 15/07/2020 | 15:13:29 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 15/01/2020 | 11:59:16 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 03/01/2020 | 13:56:36 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 31/05/2019 | 12:59:14 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 06/05/2019 | 11:42:40 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 23/04/2019 | 18:15:44 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 23/04/2019 | 16:05:21 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 23/04/2019 | 14:11:56 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 23/04/2019 | 11:30:44 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 06/03/2019 | 10:59:13 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 15/02/2019 | 11:36:28 | Misura mancante | Misura mancante. |