




Date/Time 16/03/2022 14:41:20

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 14:43:15 ,06/08/2021 06:33:15 ,20/12/2021 14:17:54 ,14/03/2022 11:22:35

REM\MONDOPLASTICO\ESTRUSORE POMINI\MOTOREM1H\1003 SPETTRO MACCHINA 400 HZ



Cursore	= Non Attivo	(100,000) Elect.100 Hz Electrical
Principale	= Non Attivo	(50,000) Elect.50 Hz Electrical
	= Non Attivo	(13,58) Unbalance Unbalance
	= Non Attivo	(13,58) 1.Align Misalignment
	= 815	(27,17) 2.Align Misalignment
		(41,10) BPFO 6311 (SKF)
		(67,56) BPFI 6311 (SKF)
		(52,47) RPF 6311 (SKF)
		(5,13) FTF 6311 (SKF)
		(41,92) BPFO 6316 (SKF)
		(66,75) BPFI 6316 (SKF)



Date/Time 16/03/2022 14:41:20

Page 2 of 2

(56,32) RPF 6316 (SKF)

(5,24) FTF 6316 (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
05/08/2021	17:11:45	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:43	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:20	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:55	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:43	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:12	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/01/2019	08:52:25	Misura mancante	Misura mancante.
14/11/2018	17:17:25	Misura mancante	Misura mancante.