




Date/Time 16/03/2022 15:32:05

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 14:20:55 ,06/08/2021 06:50:55 ,20/12/2021 14:28:56 ,14/03/2022 11:41:04

REM\MONDOPLASTICO\BAMBURY\MOTORE\M2H\1003 SPETTRO MACCHINA 400 HZ



Cursore Principale	X []	= Non Attivo	(100,000) Elect.100 Hz Electrical
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(50,000) Elect.50 Hz Electrical
	X []	= Non Attivo	(24,67) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(24,67) 1.Align Misalignment
		= 1480	(49,33) 2.Align Misalignment
			(77,28) BPFO 6326 M (SKF)
			(120,05) BPFI 6326 M (SKF)
			(108,41) RPF 6326 M (SKF)
			(9,67) FTF 6326 M (SKF)
			(139,37) BPFO NU326E (SKF)
			(205,97) BPFI NU326E (SKF)

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 16/03/2022 15:32:05

Page 2 of 2

(122,84) RPF NU326E (SKF)

(9,87) FTF NU326E (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
05/08/2021	17:11:45	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:35	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:30	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:55	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:43	Misura mancante	Misura mancante.
08/01/2019	08:52:25	Misura mancante	Misura mancante.
14/11/2018	17:17:25	Misura mancante	Misura mancante.