



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 18/10/2017

Spett.le
NEW DIMENSION PLASTIC SRL GAMBARDELLA
GROUP
ZONA INDUSTRIALE LOC. FOSSO IMPERATORE
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

Verbale n° 9715

Motore n° 5000013863

Matricola

Comm. n° 20170801

Specifiche: PARKER MBA2053050538364 ML N.C-0204/1 307V 26A 50Nw KW.13

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.5 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999
FASE V	0.6	>1999
FASE W	0.6	>1999

Temperatura collaudo: 26°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: 50 a 22 Ampere

Resolver: 2Poli

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 20

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI