

Informazioni	
Numero Documento	4570014612
Data	09.07.2015
Fornitore n°	604727
Valuta	EUR
Responsabile Acquisti	Mauriello Felice
Telefono	0825/295223
Fax	0825/295281
E-mail	
Data consegna	30.09.2015
Nostra registrazione IVA n°	IT00523850642

Indirizzo Di Fatturazione
Novolegno Spa
Provinciale 257
83030 Montefredane Avellino (AV)
Div. fatturazione: GE - Generale

Indirizzo Del Fornitore
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA FR
TEL : 0775830116 FAX : 0775839345
C.F. : 02240470605 P.IVA : 02240470605

Destinatario merci	Novolegno SPA Fraz. Arcella I-83030 MONTEFREDANE AV	
Condizioni di pagamento	BONIF.BANC. 60 GG FM	Valuta EUR
Termini di consegna	DDP(Consegna sdoganata) /F.CO NS STABILIMENTO	
Vostro responsabile	SIG. SPAZIANI	
ANTICIPARE LA CONSEGNA QUANTO PRIMA POSSIBILE		

Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Lordo Prezzo Netto	Prezzo Tot
10	RPXUNBW9999 RIPARAZIONE MOTORE SIEMENS KW 338 TIPO 1GG5284-ONK40-6S47 G. 50-1990 V. 28-460 A. 770-775 Ve 310-2000 Ae 12.5-9.4 CON SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6217/C3 E 6318/C3, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO CAMPI DI ECCITAZIONE, VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. "H", RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTI CAMPI DI ARMATURA, VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CLASSE "H", SOSTITUZIONE USCITE CAMPI, RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6217 SULLA CALOTTA, SOSTITUZIONE BRACCI PORTASPAZZOLE E SOSTITUZIONE ED ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG367J, COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 KV IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 KV IN C.C. VERSO MASSA, RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA Forniamo i seguenti componenti:	1,000	PZ	8.600,00000 / PZ	8.600,00
	RPXUNBW9999 CODICE GENERICO A QUANTITA'	1,000	PZ		
20	RPXUNBW9999 RIPARAZIONE MOTORE SICME KW 9,16 TIPO NP10NM2 G. 1400 N. 0536/06/01 V. 400 A. 28.6 Ve 220-110 Ae 2.2-4.4 CON SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6306-2RS1/C3 E 6308-2RS1/C3, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N. 2 CAMPI DI ECCITAZIONE, VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. "H" PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE, ASSESTAMENTO SPAZZOLE, VERIFICHE MECCANICHE, RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA Forniamo i seguenti componenti:	1,000	PZ	1.300,00000 / PZ	1.300,00
	RPXUNBW9999 CODICE GENERICO A QUANTITA'	1,000	PZ		

Val. net. tot. escl. tas.	EUR	9.900,00
---------------------------	-----	----------

ISTRUZIONI AL FORNITORE:**TASSATIVO CITARE SUL DDT NUMERO ORDINE E POSIZIONE.**