



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 09/01/2017

Spett.le
NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA (AV)

Verbale n° **9420** Motore n° **5000008191** Matricola **YFU84046230100**
Comm. n° **20161033** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5066-1AF71-4AA0 N.YFU840462301001 Nm.6,1 G.3000 V.369 A.6

Nm.6,1

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6003 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.5 Ampere. Rotazione antioraria: 300 Giri, 0.5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	2	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 13°C				Altro: _____

Nm Motore: **6 a 4 Ampere**

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1050 6NF**

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **17**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI