



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.  
Patrica, lì 31/10/2016

Spett.le  
NOVOLEGNO S.P.A.  
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE  
83030 ARCELLA ( AV )

Verbale n° **9366** Motore n° **5000009837** Matricola **E8K63243101001**  
Comm. n° **20160734** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5104-0EZ16-4FU7-Z N.E8K63243101001 KW.3,75 G.3110 V.260  
A.17,5 Ve.180 Ae.1,60

KW.3,75

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 0.5                             | 89                                 |

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$

Indotto: **>1999**

Eccitazione: **>1999**

Armat.: **>1999**

Compound: \_\_\_\_\_

Compensazione: \_\_\_\_\_

| MEGGER<br>VOLT |
|----------------|
| 1000           |

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: **OK**

Riparato: **OK**

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Riple: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **E50S+E**

Q.tà spazzole: **4**

Mis. spazzole: **(5+5) x 16 x 25**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **11**

DBC: **14**

DBM: **5**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **10**

DBC: **12**

DBM: **3**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
|                                      | 100 | 0.5 | 142 | 1.6/1189  |
|                                      | 260 | 0.9 | 144 | 1.6/3097  |
|                                      | 260 | 0.9 | 85  | 0.95/3598 |
|                                      |     |     |     |           |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |           |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
|                                          | 100 | 0.5 | 145 | 1.6/1192  |
|                                          | 260 | 0.9 | 147 | 1.6/3096  |
|                                          | 260 | 0.9 | 87  | 0.95/3593 |
|                                          |     |     |     |           |

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**GIULIO IORIO**