



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 22/12/2016

Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE

83030 ARCELLA

(AV)

Verbale n° 9393

Motore n° 5000013334

Matricola E0W90055101001

Comm. n° 20160812

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1HC5114-0GD40-6SU7-Z N.E0W90055101001 KW.3,5 G.2770-3190
V.460 A.8,8 Ve.310 Ae.0,15

KW.3,5

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	1290

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L61X

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (5+5) x 20 x 28

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 11

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.7	193	0,15/700
	300	0.8	194	0.15/2050
	460	1	196	0.15/2740
	460	1	144	0.11/3160

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.7	197	0.15/703
	200	0.8	199	0.15/2048
	460	1	202	0.15/2736
	460	1	147	0.11/3164

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI