

Ordine d'acquisto

Informazioni	
Numero Documento	4570020984
Data	17.10.2017
Fornitore n°	604727
Valuta	EUR
Responsabile Acquisti	Mauriello Felice
Telefono	0825/295223
Fax	0825/295281
E-mail	
Data consegna	10.11.2017
Nostra registrazione IVA n°	IT00523850642

Indirizzo Di Fatturazione
Novolegno Spa
Provinciale 257
83030 Montefredane Avellino (AV)
Div. fatturazione: VA - Varie

Indirizzo Del Fornitore
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA FR
TEL : 0775830116 FAX : 0775839345
C.F. : 02240470605 P.IVA : 02240470605

Destinatario merci	Novolegno SPA Fraz. Arcella I-83030 MONTEFREDANE AV	
Condizioni di pagamento	BONIF.BANC. 60 GG FM	Valuta EUR
Termini di consegna	DDP(Consegna sdoganata) /FRANCO NS STABILIMENTO	
N° Offerta	0839	
Data offerta	20.10.2017	

Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Lordo Prezzo Netto	Prezzo Tot
10	RPXUNBW9999 MOTORE BRUSHLESS SIEMENS 1FT5066-1AF71-4AA0 REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICA MECCANICA INTEGRITA' ALBERO INDOTTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO CALOTTA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO RIFACIMENTO TERMICHE PTC SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6003 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6204 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO NUOVO CONNETTORE DI POTENZA GR1 8399501310000 RIMONTAGGIO COMPLETO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE DI COLLAUDO Forniamo i seguenti componenti:	1,000	PZ	1.175,00000 / PZ	1.175,00
	RPXUNBW9999 CODICE GENERICO A QUANTITA'	1,000	PZ		
20	RPXUNBW9999 MOTORE C.C. SIEMENS 1HC5114-OGD40-6SU N. E198622601001 V33-460 50-2770-3190 G/MIN 8-50-8-60 A Ecc 310-240V A0, 150-0.115 KW 3.5.	1,000	PZ	1.200,00000 / PZ	1.200,00

Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Lordo Prezzo Netto	Prezzo Tot
	<p>REVISIONE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE, ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA, SURGE-TEST A 3 Kv IN C.A., PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv IN C.C. VERSO MASSA, ESTRAZIONE INDOTTO, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO 2 CAMPI DI ECCITAZIONE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940, VERIFICA MECCANICA INTEGRITA' ALBERO INDOTTO, PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6206-2RS-C3 E 6208-2RS-C3, ASSESTAMENTO DELL DUE SPAZZOLE DIM. 10+10X20X30, RIBOCCOLATURA E SALDATURA CORPO CALOTTA, RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3Kv IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv IN C.C. VERSO MASSA, VERNICIATURA ESTERNA E COLLAUDO.</p> <p>Forniamo i seguenti componenti:</p>				
	RPXUNBW9999	CODICE GENERICO A QUANTITA'	1,000	PZ	
	Val. net. tot. escl. tas.				EUR 2.375,00

ISTRUZIONI AL FORNITORE:
TASSATIVO CITARE SUL DDT NUMERO ORDINE E POSIZIONE.